



APROVADO
Votação: 17 x 0
Data: 14 / 02 / 2023

CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim
GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR


REQUERIMENTO Nº 051/2023

O Vereador **CAPITÃO ALENCAR**, que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja feito **VEEMENTE APELO** ao GERENTE REGIONAL da **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA**, Senhor **MARCELO GUIMARÃES**, no sentido envidar os esforços necessários para que seja feito a **DESOBSTRUÇÃO E REPARO DE UMA “BOCA DE LOBO” (BUEIRO) NA RUA RIO SALITRE (ESPECIALMENTE DEFRENTE A RESIDÊNCIA DE Nº 34), DO BAIRRO JOSÉ E MARIA**, em razão da justificativa abaixo.

JUSTIFICATIVA:

Com as recentes chuvas na nossa cidade, alagamentos, bueiros entupidos e risco à saúde são rotina indesejada de moradores desta cidade, mas muitas vias ficam alagadas mesmo em dias não tão chuvosos. O descarte irregular também acaba obstruindo ainda mais a passagem da água. A situação é rotineira, prejudicando o ir e vir da comunidade. O problema aumenta devido aos **BUEIROS ENTUPIDOS, QUEBRADOS E/OU AUSENTES**, criando poças de água suja acumulada. A boca de lobo, também conhecida como meio fio vazado, é inserida em intervalos do meio fio. Trata-se de um elemento essencial para o correto escoamento d'água, que evita transtornos à população que ali vive ou transita. Trata-se de uma peça com orifícios que permite que a água seja drenada até a rede de escoamento. Sua aplicação é absolutamente essencial para evitar alagamentos. Mas isso não vai depender apenas da aplicação da mesma. Feita a correta implementação da boca de lobo, é preciso pensar no processo de limpeza. Praticamente invisíveis durante a seca, as BOCAS DE LOBO ficam em evidência quando o **PERÍODO CHUVOSO** começa. Construídas para escoar as águas e evitar a inundação das ruas ao direcionar o fluxo para uma rede coletora, elas se tornam um verdadeiro perigo para quem passa por perto. Isso porque são comuns os casos de entupimentos, falta de tampas, pedaços quebrados ou soltos, e estrutura muito maior do que o padrão, de 23 centímetros. Muitas delas a tampa está danificada e existe o risco de pessoas sofrerem quedas e causar danos à saúde.

Sala das Sessões, em 14 de fevereiro de 2023.


JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
Vereador **CAPITÃO ALENCAR**

cas

