



**CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA**  
**Casa Vereador Plínio Amorim**  
**GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR**

**REQUERIMENTO Nº 0142/2024**

O Vereador **CAPITÃO ALENCAR** que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja feito **VEEMENTE APELO** ao Gerente Regional da **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA**, Senhor **ALEXSANDRO CHAVES DA SILVA**, no sentido de enviar os esforços necessários para que seja **FEITO O REPARO DAS “BOCAS DE LOBO” (OU BUEIROS OU POÇOS DE VISITA (PV), LOCALIZADOS NA AVENIDA DOIS (2) NO BAIRRO LOTEAMENTO RECIFE**, em razão da justificativa abaixo.

**JUSTIFICATIVA**

Popularmente conhecidos como “bueiros”, os **poços de visita, ou PVs**, são instalações feitas em pontos estratégicos, normalmente no meio do asfalto, para dar acesso às redes de serviços subterrâneos, como a rede coletora de esgoto. Os poços de visita devem ser construídos em trechos estratégicos e de fácil acesso nas cidades, para facilitar as manutenções nas redes de esgoto, as inspeções nas redes elétricas e as limpezas afins. Com as recentes chuvas na nossa cidade, alagamentos, bueiros entupidos e risco à saúde são rotina indesejada de moradores desta cidade, mas muitas vias ficam alagadas mesmo em dias não tão chuvosos. O descarte irregular também acaba obstruindo ainda mais a passagem da água. A situação é rotineira, prejudicando o ir e vir da comunidade. O problema aumenta devido aos **BUEIROS (PV’s) ENTUPIDOS, QUEBRADOS E/OU AUSENTES**, criando poças de água suja acumulada. A boca de lobo, também conhecida como meio fio vazado, é inserida em intervalos do meio fio. Trata-se de um elemento essencial para o correto escoamento d’água, que evita transtornos à população que ali vive ou transita. Trata-se de uma peça com orifícios que permite que a água seja drenada até a rede de escoamento. Sua aplicação é absolutamente essencial para evitar alagamentos. Mas isso não vai depender apenas da aplicação da mesma. Feita a correta implementação da boca de lobo, é preciso pensar no processo de limpeza. Praticamente invisíveis durante a seca, as **BOCAS DE LOBO** ficam em evidência quando o **PERÍODO CHUVOSO** começa. Construídas para escoar as águas e evitar a inundação das ruas ao direcionar o fluxo para uma rede coletora, elas se tornam um verdadeiro perigo para quem passa por perto. Isso porque são comuns os casos de entupimentos, falta de tampas, pedaços quebrados ou soltos, e estrutura muito maior do que o padrão, de 23 centímetros. Muitas delas a tampa está danificada e existe o risco de pessoas sofrerem quedas e causar danos à saúde.

Sala das Sessões, em 04 de abril de 2024.

  
**JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA**  
Vereador **CAPITÃO ALENCAR**

erf