



APROVADO
Votação: 15 x 0
Data: 16/04/2024

CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR RODRIGO TEIXEIRA ARAÚJO

INDICAÇÃO Nº 0564/2024.

O Vereador **RODRIGO TEIXEIRA COELHO DE ANDRADE ARAÚJO** que abaixo subscreve, indica à Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o plenário, que seja solicitada Excelentíssimo Senhor Prefeito de Petrolina – Simão Amorim Durando Filho, para interceder junto a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, através do Senhor Secretário Fred Machado, *a recuperação da área administrativa, da Capela, do estacionamento e do corredor central do Cemitério Campo da Paz, localizado no bairro Henrique Leite.*

JUSTIFICATIVA

Um cemitério não é apenas um espaço que acolhe os restos mortais dos nossos entes queridos falecidos; é, também, um local que merece dignidade por aquilo que representa e, principalmente, por receber os familiares e responsáveis que também organizam a parte burocrática para o sepultamento.

O Cemitério Campo da Paz, no bairro Henrique Leite, passa por problemas estruturais enormes: a parte administrativa, que recebe os parentes enlutados para a liberação dos sepultamentos, é um ambiente sujo, com as portas destruídas, sem móveis, sem iluminação adequada e nada propício para atender dignamente os cidadãos. A mesma coisa acontece com a Capela, um espaço que deveria servir para a realização de velórios, mas que está parcialmente inutilizado.

O corredor central, que dá acesso aos veículos e cidadãos, merece uma reforma para corrigir os paralelepípedos que já apresentam desnivelamento, bem como o estacionamento, que merece nivelamento e drenagem para os períodos chuvosos.

Solicitamos à Secretaria responsável que, atenta a este nosso pedido, some esforços e parcerias para a correção dos problemas supracitados.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2024.


Rodrigo Teixeira Coelho de Andrade Araújo
Vereador

erf